

Prisoversigt

(Vejledende Priser)

Komplet 3 lags Rustbeskyttelsesbehandling
incl. moms og miljø.



Gruppe A - Compact Class.
Pris kr. 3.990,-



Gruppe B - Middle Class.
Pris kr. 4.590,-



Gruppe C - Large Class.
Pris kr. 5.490,-

Tillæg for oprettelse i Danmarks
længste garanti kr. 299,-

PVC inderskærme inkl. montering
Fra kr. 990,-



Danmarks længste garanti

Rustbeskyttelse forlænger bilens levetid. Det garanterer vi for.

SUVO har som noget nyt øget garantien mod rustgennemtæring på alle biler til "Danmarks længste garanti".



Kort sagt: Garanti så længe kunden ønsker det...

SUVO var i sin tid også blandt de første til at tilbyde først 12, 15 og senere 18 års garanti. Det viser at SUVO konstant løfter kvaliteten af rustbeskyttelse mod nye højder.

En betingelse for, at opnå Danmarks længste garanti er, at bilen får den første supplerende rustbeskyttelse senest 12 måneder efter den første registreringsdato.

For at opretholde garantien skal man følge de kontroller og behandlinger, SUVO anviser. Man kan på en måde kalde det for bilens egen sundhedsplan.

Garantien følger bilen og ikke ejeren. Det vil sige at en ny ejer kan videreføre ordningen, når man sælger sin bil. Det har positiv betydning for den pris, man kan få ved salg.

Biler der kører med 18 års garanti kan også forlænges, men også det er op til det enkelte SUVO center at vurdere.

Bilens alder fra registreringsdato / år	Antal garantiår fra bilens 1. registreringsdag
0 - 1 år	Danmarks længste garanti, så længe bilen følger sundhedsplanen.
1 - 2 år	Max. 17 års Suveræn garanti
2 - 3 år	Max. 16 års Suveræn garanti
3 - 5 år	Max. 12 års Suveræn garanti

SUVO

VEJL. PRISLISTE



SUVO
ANTI-RUST

FDM
stikprøvekontrol
• RUSTBESKYTTELSE •



Byens Billeje.com

PROFESSIONAL CAR CARE & PAINT

70 10 14 40

Markedets bedste kvalitets rustbeskyttelse.....hver gang.

- Komplet 3 lags rustbeskyttelse
- Alle bundskjolde og inderskærme afmonteres
- Hulrum, døre og klapper behandles
- Bundbehandling med tynd primer
- Bundbehandling med kraftig rustbeskyttende produkt
- Bundbehandling med sort slidlag
- Oprettelse i Danmarks længste garantisystem
- Behandles hvert andet år
- Fotodokumentation af udført arbejde
- FDM stikprøvekontrol ilagt



Alfa Ro Alle modeller	B	Citroën Saxo, C1, C2	A
		C3, C4, Berlingo, Picasso,	B
		C5, Xsara, Grand Picasso	B
Audi A1, A2,	A	Xantia, DS3, DS4, DS5	B
A3, A4	B	C6, C8,	C
A5, A6, TT	B	Jumpy, Kassevogne	C
Q3, Q5, Q7, A7, A8,	C		
Bmw 1, 2, 3, 4, 5, 6 serie, X1	B	Dacia Sandero	A
7, 8 serie, X3, X5	C	Logan	B
		Duster, Lodgy	C
Chevrolet Kalos, Aveo, Spark, Matiz,	A	Daihatsu Materia	A
Nubira, Nexia	B	Terios, SX	B
Cruze, Epica	B	Rocky, D Compact,	C
4WD, Captiva, Orlando	C	Gran Max	C
Chrysler Alle personvogne	B	Fiat Punto, Panda, 500	A
Voyager	C	Bravo, Brava, Qubo,	B

Fiorino	B	Mazda 2, Demio	A
Croma, Multipla, Marea	B	3, 5, 6, 626, Premacy, CX3	B
Doblo, Stilo	B	4WD, MPV, Pickup, CX5,	C
Kassevogne, Scudo	C	CX7, CX9	C
Ford Fiesta, Puma, Ka	A	Mercedes A, B, C, Viano	B
Focus, Fusion, Mondeo	B	E, R, S, ML	C
Cougar, B-Max, C-Max	B	Kassevogne	C
S-Max, Galaxy	C	Mini Cooper, Mini	B
Connect, Kuga	C		
Kassevogne	C	Mitsubishi Colt	A
Honda Logo, Jazz	A	Carisma, Galant, ASX	B
Civic, Accord	B	Lancer, Space Star	B
Shuttle, Stream, CRV	C	Grandis, 4WD, Pick Up	C
HRV, FRV	C	Kassebiler, Space Wagon	C
Hyundai I10, I20, Atos, Getz, Matrix	A	Nissan Micra, Note, Pixo	A
Accent, I30, IX30, IX35	B	Primera, Almera, Juke	B
I40, IX40, Elentra, Sonata,	B	Qashqai	B
Coupe	B	X-trail, Patrol, Kassevogne	C
Trajet, Tucson, H1, Santa Fe	C		
Kassevogne	C	Opel Adam, Agila, Corsa, Karl	A
Iveco Daily	C	Astra, Meriva, Tigra,	B
		Insignia, Zafira, Vectra	B
Jaguar Alle modeller	C	Campo, 4WD, Speedster	C
		Kassevogne	C
Jeep Alle modeller	C	Peugeot 106, 107, 206, 207, 208	A
		306, 307, 308, 3008	B
Kia Picanto, Venga	A	Partner, Bipper, 406, 407,	B
Rio, Cerato, Ceed, Soul	B	605, 607, Expert	B
Magentis, Carens, Optima	B	806, 807, 809, 4007,	C
Carnival, Sportage	C	5008, Kassevogne	C
Sorento, Pregio, Opirus	C	Renault Twingo, Modus	A
Lancia Musa, Ypsilo	A	Kadjar, Capture, Gr. Scenic	B
Dedra, Delta, Thema	B	Laguna, Megane, Scenic,	B
Thesis	C	Clio,	B
Lexus Alle modeller	C	Espace, Kassevogne	C
		Rover 25, 45, 75, 200, 400	B
		Landrover, 4WD	C

Saab 900, 9000, 9.3, 9.5	B	Corolla, Avensis, Carina	B
		Prius, Verso, Sportsvogn	B
Seat Arosa, Ibiza, Mii	A	4WD, Hiace, Hilux,	C
Altea, Cordoba, Toledo	B	Land Cruiser, Kassevogne	C
Leon	B	Volkswagen Fox, Lupo, Polo, UP	A
Alhambra	C	Vento, Bora, Golf, Beetle	B
Skoda Citigo, Felicia, Fabia,	A	Caddy, Jetta, Passat,	B
Favorit	A	Touran	B
Octavia, Rapid, Roomster	B	Sharan, Tiguan, Touareg	C
Superb, Yeti	B	Kassevogne	C
Scout, 4x4	C	Volvo C30, S40, V40, V50, V60,	B
Ssang Yong Alle modeller	C	S60, 700, 900 serie, V70,	B
		C70, S70	B
Subaru Impreza, Legacy	B	XC 60, XC90, S80	C
4WD	C		
Suzuki Alto, Baleno, Wagon R	A		
Splash, Swift, Ignis,	A		
SX4, Liana, S-cross, Vitara	B		
Gr. Vitara, 4WD	C		
Toyota IQ, Aygo, Yaris	A		
MR2, Auris, Urban C	B		

FDM kontrol af rustbeskyttelse

For den almindelige bilist er det uhyre vanskeligt selv at afgøre, om en rustbeskyttelse er udført korrekt. Det er i hulrum, vanger og døre m.v., det er vigtigst at sikre sig, at behandlingen er i orden. SUVO Anti-Rust er tilsluttet en kontrolordning under FDM, hvor der regelmæssigt laves stikprøvekontrol på behandlede biler.

